

## Информация об организации проведения технического освидетельствования и обследования лифтов

Для обеспечения безопасности лифта в течении назначенного срока его службы, должно проводиться техническое освидетельствование лифта в порядке, установленном Техническим регламентом таможенного союза "Безопасность лифтов" (далее - ТР ТС 011/2011).

По истечении назначенного срока службы лифта его использование без проведения обследования, являющегося оценкой соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011, не допускается.

Работы по оценке соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011, а также работы по техническому освидетельствованию лифтов, могут осуществлять испытательные лаборатории (центры) аккредитованные согласно Закону.

Согласно Закона, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) присваивается соответствующий уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, по которому в указанном реестре можно найти информацию о какой-либо аккредитованной испытательной лаборатории (центра), с указанием области аккредитации.

В области аккредитации данных испытательных лабораторий (центров), в наименовании объекта должен быть указан – лифт.

Информация об аккредитованных испытательных лабораториях содержится на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации, в реестре аккредитованных лиц: <https://pub.fsa.gov.ru/ral>.

Учитывая вышеизложенное, результаты проведения технического освидетельствования и обследования (оценки соответствия требованиям ТР ТС 011/2011) лифта организациями, не прошедшими аккредитацию испытательных лабораторий (центров) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, не отвечают требованиям действующего законодательства и не могут быть использованы для определения фактического состояния лифта и принятия решения о возможности его дальнейшего использования по назначению.

Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов (в том числе использование лифта, по истечении назначенного срока его службы без проведения обследования, а также без проведения технического освидетельствования), предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.